

	Fournisseur Homologué	Raccords	Référence	DN	PN
AVK	 	 Bride Autobloquante	623-10-110-0161	110	16
			623-10-160-0161	160	16
		 Collier de prise en charge	727-10-090	90	16
			727-10-140	140	16
			727-10-200	200	16
BELGICAST	  	 Bride Autobloquante	MAJOR STOP (C1-35)	110	16
			MAJOR STOP (C1-35)	160	16
		 Collier de prise en charge	S 1300 1320-2000 2"	90	16
			S 1300 1332-2000 2"	140	16
			S 1300 1344-2000 2"	200	16
BIMEX-FUCOLI	 	 Bride Autobloquante	9.200	110	16
			9.200	200	16
		 Bride Autobloquante	10700	110	16
			10700	200	16
		 Collier de prise en charge	08100	90	16
			08100	140	16
		08100	160	16	
F. ACCESORIOS	 Fundiciones y Accesorios 	 Bride Autobloquante	ABADC11	110	16
			ABADC16	160	16
		 Réduction	Reducción 110-90	110-90	16
			1ACOPLP092	90	16
			1ACOPLP142	140	16
 Collier de prise en charge	1ACOPLP201	200	16		
HAWLE	 	 Bride Autobloquante	5005053	110	16
			5005063	160	16
		 Collier de prise en charge	5003460	90	16
			5003714	140	16
			5003751	200	16

Tableau de compatibilité des tuyaux TOM en PVC-BO avec les raccords en fonte

	Fournisseur Homologué	Raccords	Référence	DN	PN	
HUOT	 		Bride	SR6-9006 100110	110	16
			Autobloquante	SR6-9006 150160	160	16
			Collier de prise en charge	389P4090	90	16
				389P40140	140	16
			389P40200	200	16	
PRADINSA	 		Bride	AFM05110	110	16
			Autobloquante	CDAR090P05	90	16
S.LIZAIGNE	 		Collier de prise en charge	ALC X 091 110	110	16
				ALC X 141 160	160	16
				ALC X 181 200	200	16
UR-CAST	 		Bride	UR-51-DE110	110	16
			Autobloquante	UR-51-DE160	160	16
			Collier de prise en charge	UR-03-DE090-200	90	16
				UR-03-DE140-200	140	16
		UR-03-DE200-200	200	16		
UTEBAGUA	 		Bride	BEA011010	110	16
			Autobloquante	BEA016015	160	16
			Collier de prise en charge	CTP0092	90	16
				CTP0142	140	16
		CTP0202	200	16		
WATERFIT	 		Collier de prise en charge	110mm PE S/T	110	16
				160mm PE S/T	160	16
				315mm PE S/T	315	16

En l'absence de réglementation espagnole relative à la validation de la compatibilité des accessoires en fonte (métal) avec les **Tuyaux TOM® en PVC-Bi Orienté**, l'homologation des fournisseurs a été régie par les réglementations françaises n ° 055-05 rev00 du 21-12-18 et AC T54-985.

Molecor n'est pas responsable du fonctionnement de ces accessoires, car cela dépend du fabricant, ou de l'installateur, les instructions d'installation du fabricant devant être impérativement suivies.



Fournisseur Homologué



Homologation en cours

TOM